

UBND TỈNH ĐỒNG NAI  
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 8175 /SYT-VP  
V/v lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng  
trong Camera IP Hikvision.

Đồng Nai, ngày 30 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Sở Y tế Đồng Nai nhận được Công văn số 2808/STTTT-CNTT-VT ngày 27/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong Camera IP Hikvision. Giám đốc Sở Y tế đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chỉ đạo các tổ chức, cá nhân phụ trách về công nghệ thông tin của đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Kiểm tra, rà soát và xác định hệ thống thông tin có sử dụng và những hệ thống thông tin khác có kết nối với thiết bị Camera IP Hikvision; nếu sử dụng cần thực hiện cập nhật firmware, tách riêng dải mạng dùng cho camera và hạn chế truy cập đến các dải mạng khác (phụ lục kèm theo).

2. Tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng; đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

Trong quá trình thực hiện nếu cần hỗ trợ có thể liên hệ đầu mối hỗ trợ của Cục An toàn thông tin: Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, điện thoại 02432091616, thư điện tử: ais@mic.gov.vn; hoặc phòng Công nghệ thông tin Viễn thông - Sở Thông tin và Truyền thông, số điện thoại: 0251.8825678.

Đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.



Phan Huy Anh Vũ

**Phụ lục****Thông tin lỗ hổng bảo mật**

(Kèm theo Công văn số /CATT-NCSC ngày / /2021  
của Cục An toàn thông tin)

**1. Thông tin lỗ hổng bảo mật**

- **Mô tả:** Lỗ hổng ảnh hưởng đến sản phẩm camera IP Hikvision, cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa mà không cần xác thực, từ đó chiếm toàn quyền kiểm soát thiết bị và có thể truy cập và tấn công mạng nội bộ của mục tiêu.

- **Điểm CVSS:** 9.8 (nghiêm trọng)

- **Ảnh hưởng:**

<b>Tên sản phẩm</b>	<b>Phiên bản ảnh hưởng</b>
DS-2CVxxx1 DS-2CVxxx5 DS-2CVxxx6	Versions which Build time before 210625
HWI-xxxx	
IPC-xxxx	
DS-2CD1xx1	
DS-2CD1x23 DS-2CD1x43(B) DS-2CD1x43(C) DS-2CD1x43G0E DS-2CD1x53(B) DS-2CD1x53(C)	
DS-2CD1xx7G0	
DS-2CD2xx6G2 DS-2CD2xx7G2	
DS-2CD2xx2WD	
DS-2CD2x21G0	
DS-2CD2xx3G2	
DS-2CD3xx6G2 DS-2CD3xx7G2	
DS-2CD3xx7G0E	
DS-2CD3x21G0 DS-2CD3x51G0	
DS-2CD3xx3G2	
DS-2CD4xx0 DS-2CD4xx6 DS-2CD5xx7 DS-2CD5xx5	

	!DS-2XM6810 !DS-2CD6810
	DS-2XE62x7FWD (D) DS-2XE30x6FWD (B) DS-2XE60x6FWD (B) DS-2XE62x2F (D) DS-2XC66x5G0 DS-2XE64x2F (B)
	DS-2CD7xx6G0 DS-2CD8Cxx6G0
	KBA18 (C) -83x6FWD
	(!) DS-2DExxxx
	(!) DS-2PTxxxx
	(!) DS-2SE7xxxx
	DS-2DYLHxxxx
	DS-DY9xxxx
	PTZ-Nxxxx
	HWP-Nxxxx
	DS-2DF5xxxx
	DS-2DF6xxxx
	DS-2DF6xxxx-Cx
	DS-2DF7xxxx
	DS-2DF8xxxx
	DS-2DF9xxxx
	!DS-2PT9xxxx
	!DS-2SK7xxxx
	!DS-2SR8xxxx
	!DS-2VSxxxx
	DS-2TBxxxx
	DS-Bxxxx
	DS-2TDxxxxB
	DS-2TD1xxx-xx
	DS-2TD2xxx-xx
Versions which Build time before 210702	DS-2TD41xx-xx / Wx DS-2TD62xx-xx / Wx DS-2TD81xx-xx / Wx DS-2TD4xxx-xx / V2 DS-2TD62xx-xx / V2 DS-2TD81xx-xx / V2
V4.30.210 Build201224 - V4.31.000 Build210511	DS-76xxNI-K1xx DS-76xxNI-Qxx DS-HILookI-NVR-1xxMHxx

DS-HiLookI-NVR-2xxMHxx DS-HiWatchI-HWN- 41xxMHxx DS-HiWatchI-HWN- 42xxMHxx	
DS-71xxNI-Q1xx DS-HiLookI-NVR-1xxMHxx DS-HiLookI-NVR-1xxHxx DS-HiWatchI-HWN- 21xxMHxx DS-HiWatchI-HWN-21xxHxx	V4.30.300 Build210221 - V4.31.100 Build210511

## 2. Hướng dẫn khắc phục

Để khắc phục lỗ hổng bảo mật nói trên, người dùng nên tải bản cập nhật firmware phù hợp với sản phẩm đang sử dụng, tách riêng dải mạng dùng cho Camera IP, hạn chế truy cập đến các dải mạng khác.

Thông tin các bản cập nhật firmware có tại:

<https://www.hikvision.com/en/support/download/firmware>

## 3. Nguồn tham khảo

<https://www.hikvision.com/en/support/cybersecurity/security-advisory/security-notification-command-injection-vulnerability-in-some-hikvision-products>